



Основная информация	Информация клиента	Информация об автомобиле
Название склада: шинный центр "4колеса" Телефон: 89269558488 Email: d.danilin@mosautolab.ru Сайт Адрес: ул. Илимская	Клиент:	License: Vin: Марка/Модель: Mercedes E Class(EU) Год: 2009/07-2014/05(433MHz) (W212/C207)

Время (Г/М/Д): 2021/05/21  
Сервис & Требуется ремонт

Устройство: ITS600/V1.04, TBE200/V01.08.00

- Замена датчика TPMS
- Ремонт шины
- Tire rotation

- Обучение датчика положения
- Замена шины
- Сезонная замена резины

- Регулировка давления в шине
- Замена тормозного диска
- Wheel alignment

Другое:

Vehicle Summary Status	Диагностика	Tire Tips
	<b>Информация о ДКН</b> ODTCs:	Tires should be rotated every six months, or 6,000 to 8,000 miles (10,000 to 12,000 km) or as specified by your vehicle manufacturer.

### Переднее левое колесо

Wi-Fi Unchecked Bluetooth Unchecked	Sensor status  Unchecked Unchecked	Давление в шинах --- Unchecked	Температура --- Unchecked
 4.1mm 3.9mm 3.8mm OUTSIDE INSIDE	Марка шин: Bridgestone Спецификация шин: 225/50R17 90W DOT шины:	Состояние шин: Нормально	
 Unchecked			
<b>Совет по ремонту:</b> 1. Шины: Регулярно проверяйте шины.			

### Переднее правое колесо

Wi-Fi Unchecked Bluetooth Unchecked	Sensor status  Unchecked Unchecked	Давление в шинах --- Unchecked	Температура --- Unchecked
 2.3mm 2.3mm 3.4mm INSIDE OUTSIDE	Марка шин: Bridgestone Спецификация шин: 225/50R17 90W DOT шины:	Состояние шин: Неравномерный износ	
 Unchecked			
<b>Совет по ремонту:</b> 1. Шины: Рекомендуется замена шин; Проверьте детали шасси на деформацию и рыхлость, а затем проверьте параметры центровки 4-х колес.			

### Заднее правое колесо

Wi-Fi Unchecked Bluetooth Unchecked	Sensor status  Unchecked Unchecked	Давление в шинах --- Unchecked	Температура --- Unchecked
 UNCHECKED UNCHECKED INSIDE OUTSIDE	Марка шин: Bridgestone Спецификация шин: 225/50R17 90W DOT шины:	Состояние шин: Проколота боковая стенка	
 Unchecked			
<b>Совет по ремонту:</b> 1. Шины: Немедленно замените шину.			

### Заднее левое колесо

Wi-Fi Unchecked Bluetooth Unchecked	Sensor status  Unchecked Unchecked	Давление в шинах --- Unchecked	Температура --- Unchecked
 3.3mm 3.2mm 3.6mm OUTSIDE INSIDE	Марка шин: Bridgestone Спецификация шин: 225/50R17 90W DOT шины:	Состояние шин: Старая шина	
 Unchecked			
<b>Совет по ремонту:</b> 1. Шины: Рекомендуется замена шин.			

Серый: Непроверенно; Зеленый: Нормально; Желтый: Тревога! Рекомендуется замена; Красный: Ненормальный! Немедленная замена.